

Весовые индикаторы WI-19 и WI-19s

Для увеличения конкурентоспособности и прибыльности сегодня необходимо предприятиям быстро развивать новые технологии и средства автоматизации. Предприятиям необходимо оборудование, которое повысит точность и эффективность производственного процесса.

Весовые индикаторы WI-19 и WI-19s соответствуют этим требованиям и предназначены для высокоточного взвешивания и автоматизации производственных процессов.

Индикаторы имеют универсальные протоколы связи, которые позволяют обмениваться данными с различными устройствами.

Обмен данными производится через RS232, а так же через модули без проводной связи.

- **Легкое и простое использование**
- **Водозащищённая клавиатура**
- **ЖКИ-дисплей с подсветкой**
6 разрядов, высота цифр – 45 мм
- **Установка даты и времени**
- **Компенсация массы тары во всем диапазоне измерения**
- **2 Com порта RS-232**
- **Весовой терминал можно закрепить на стол или к стене**
- **Имеется режим управления 4-мя внешними приводами для дозирования продуктов**



- **Интерфейс RS-232 для передачи данных на компьютер или принтер**
- **Питание индикатора осуществляется от сети через адаптер или автономно от аккумулятора до 60 часов без подзарядки**

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://petves.nt-rt.ru> || pvt@nt-rt.ru

• Весы • Динамометры • Компараторы массы • Весовые терминалы • Гири • Силowоспроизводящие машины •

Технические характеристики



Параметры	WI-19	WI-19S
Внешняя разрешающая способность	100 000d	100 000d
Максимальная входная чувствительность	3.0 mV/V	3.0 mV/V
Напряжение питания датчиков	5V DC	5V DC
Сопротивление датчика	350 Ом	
Максимальное количество подключаемых датчиков	10	10
Используемые датчики	4-х или 6-ти проводные	
Напряжение питания от адаптера	12V	12V
Напряжение питания от аккумулятора	6V	6V
Рабочий диапазон температур	От -10°C до +40°C	
Дисплей	LED с подсветкой	
Клавиатура	20 клавиш	
Количество портов RS-232	2	
Ethernet TCP/IP	нет	
Количество входов	нет	
Количество выходов	4	4
Количество точек линеаризации	10	
Степень защиты	IP65	IP66
Габаритные размеры, не более (мм)	270x188x110	250x150x60
Материал корпуса	пластмасс	н/ж сталь
Вес НЕТТО, не более (кг)	1.8	2.5
Опции	Релейный выходной модуль	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://petves.nt-rt.ru> || pvt@nt-rt.ru

• Весы • Динамометры • Компараторы массы • Весовые терминалы • Гири • Силовоспроизводящие машины •