


Крановые весы серии КВ с ПДУ 580



- Компактный дизайн
- Степень пыле-влагозащиты весов IP 65
- Большой светодиодный дисплей у весов (высота цифр 30мм)
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления – до 20 метров в зоне прямой видимости, пульта дистанционного управления 580 (ПДУ580) – до 200 метров
- Пульт дистанционного управления 580 имеет ЖК- дисплей с подсветкой и позволяет:
 - передавать данные через стандартный USB-кабель (входит в комплект) на персональный компьютер
 - при помощи программного обеспечения (входит в комплект) и клавиатуры ПДУ управлять весами, сохранять результаты взвешивания на ПК и отображать данные на мониторе ПК и дисплее ПДУ
 - посредством встроенного мини-принтера распечатывать данные на бумажную ленту
- Автономное питание (аккумулятор) обеспечивает работу весов до 70 часов (при ${}^{\circ}\text{t} = +20^{\circ}\text{C}$)
- Весы имеют следующие функции и режимы:
 - режим суммирования результатов взвешивания
 - автовыключение весов при их неиспользовании более 50 минут
 - режим удержания позволяет фиксировать показания весов при снятии нагрузки
 - режим тарирования (обнуление массы тары)
 - изменение яркости дисплея весов (5 настроек)
- Рабочий диапазон температур для весов: от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- Рабочий диапазон температур для ПДУ580: от 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- Влажность (неконденсированная) - до 80% (при ${}^{\circ}\text{t} = +35^{\circ}\text{C}$)
- Источник питания весов - встроенный аккумулятор 6В 7Ач

Модель	Max (кг)	Min (кг)	d (кг)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	H (мм)	Масса (кг)
КВ - 3000К с ПДУ580	3 000	20	1	95	350	40	510	17
КВ - 5000К с ПДУ580	5 000	40	2	113		50	625	26
КВ - 10Т с ПДУ580	10 000	100	5	122	365	60	760	40
КВ - 15Т с ПДУ580	15 000			144		70	835	55
КВ - 20Т с ПДУ580	20 000	200	10	166		82	900	68

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://petves.nt-rt.ru> || pvt@nt-rt.ru