


Крановые весы серии КВ-М с ПДУ 580



- **Компактный дизайн**
- **Степень пыле-влагозащиты весов IP 65**
- **Большой светодиодный дисплей у весов** (высота цифр 30мм)
- **Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления** – до 20 метров в зоне прямой видимости, пульта дистанционного управления 580 (ПДУ580) – до 200 метров
- **Пульт дистанционного управления 580 имеет ЖК-дисплей с подсветкой и позволяет:**
 - передавать данные через стандартный USB-кабель (входит в комплект) на персональный компьютер
 - при помощи программного обеспечения (входит в комплект) и клавиатуры ПДУ управлять весами, сохранять результаты взвешивания на ПК и отображать данные на мониторе ПК и дисплее ПДУ
 - посредством встроенного мини-принтера распечатывать данные на бумажную ленту
- **Автономное питание (аккумулятор) обеспечивает работу** весов до 70 часов (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- **Весы имеют следующие функции и режимы:**
 - режим суммирования результатов взвешивания
 - автовыключение весов при их неиспользовании более 50 минут
 - режим удержания позволяет фиксировать показания весов при снятии нагрузки
 - режим тарирования (обнуление массы тары)
 - изменение яркости дисплея весов (5 настроек)
- **Рабочий диапазон температур для весов:** от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- **Рабочий диапазон температур для ПДУ580:** от 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- **Влажность (неконденсированная) - до 80%** (при $t = +35^{\circ}\text{C}$)
- **Источник питания весов - встроенный аккумулятор** 6В 7Ач

Модель	Max (кг)	Min (кг)	d (кг)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	H (мм)	Масса (кг)
КВ-2000К-М с ПДУ580	2 000	20	2	95	350	40	510	17
КВ-5000К-М с ПДУ580	5 000	40	5	113		50	625	26
КВ-10Т-М с ПДУ580	10 000	100	10	122	365	60	760	40
КВ-20Т-М с ПДУ580	20 000	200	20	166		82	900	68

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казакстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://petves.nt-rt.ru> | pvt@nt-rt.ru