


Крановые весы серии OCS-SF (EVERIGHT)



- Компактный дизайн
- Корпус выполнен из ударопрочного пластика
- Большой светодиодный дисплей с высотой цифр 20 мм
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления – до 20 метров в зоне прямой видимости
- Автономное питание (аккумулятор) обеспечивает работу весов до 70 часов (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- Вращающийся вокруг вертикальной оси крюк с пластинчатым замком
- Безопасная перегрузка до 125%
- Весы имеют следующие функции и режимы:
 - режим суммирования результатов взвешивания
 - автовыключение весов при их неиспользовании более 50 минут
 - режим удержания позволяет фиксировать показания дисплея весов при снятии нагрузки
 - компенсация массы тары во всём диапазоне взвешивания
 - изменение яркости дисплея (5 настроек)
 - переключение единиц измерения: фунты, килограммы и ньютоны
- Рабочий диапазон температур: от -20°C до $+45^{\circ}\text{C}$
- Влажность (неконденсированная) – до 85% (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- Источник питания - встроенный аккумулятор 4В 2Ач
- Зарядное устройство – 4В 500мА

Модель	Max (кг)	Min (кг)	d (кг)	Масса (кг)
OCS - SF - 003	30	0.2	0.01	1.1
OCS - SF - 005	50	0.4	0.02	
OCS - SF - 01	100	1	0.05	
OCS - SF - 015	150	1	0.05	
OCS - SF - 02	200	2	0.1	
OCS - SF - 03	300	2	0.1	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://petves.nt-rt.ru> | pvt@nt-rt.ru